

ID nr 287

21 okt 2014

Det verkar ju rent vansinnigt att det ska behöva kosta nästan en miljon att täta de två dammarna som utgör en av attraktionerna i Aniaraparken. Varför håller ni på och kladdar med cement när det finns andra bättre och sätt att få dammarna täta t.ex. gummiduk avsedd för dammar, hållbarhet minst 50 år.

Se info på Websidor från tillverkarna, här är bara "ett" exempel:

<http://www.byggros.com/sv/produkter/7000-geomembraner/trelleborg-greenseal>

Roy

Handläggare

Hej!

Tackar för engagemanget gällande renovering av dammarna i Olofström.

Självklart har vi undersökt olika alternativ för renovering och slutalternativet visar sig inte förrän dammarna är frilagda.

Dammen i Stureparken är gjuten i cement och dekorerad med svarta granitplattor på utsidan.

Sättningar i betongplattan är troligtvis orsak till läckaget.

En gummimatta i dammen skulle förstöra det estetiska intrycket.

Dammen i Aniaraparken är en gjuten sula belagd med plattor sidorna är murade med betongsten också där skulle det förstöra det estetiska intrycket.

Med vänlig hälsning

Per Jönsson

Parkchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Olofströms kommun

Östra Storgatan 5

Box 302

293 24 Olofström

+4645493017

Per.Jonsson@olofstrom.se

www.olofstrom.se

www.facebook.com/olofstrom.se