

## ID nr 284

19 aug 2014

Synpunkter gällande cykelbanan från Brännaregårdsområdet , vilken leder ned till tunneln under Ringvägen vidare mot Storgatan. 1. Stora skador i asfalten (hål) i och utanför tunneln. Behöver åtgärdas omgående. 2. Lösgrus som "rinner" ner på cykelbanan från vallen. Riktigt farligt! 3. Mycket dålig sikt när man passerar tunneln i riktning mot centrum. Borde vara en "spegel" där cykelbanan delar sig (centrum/vårdcentralen) så man lätt uppmärksammar om det kommer någon från centrumhållet och tvärt om. 4. Kanske det inte hade varit någon dum idé att "måla" mittlinje och kanske till och med pilar i färdriktningen vid tunnelområdet för att öka tryggheten för passerande. Det är många skolbarn som passerar dagligen. 5. Bättre belysning! 6. Angående bommen som finns i anslutning till tunneln. När den är utfälld är den farlig. Vore bättre om den ersattes med ovan nämnda förslag.

Hej!

Jag skickade mina synpunkter angående cykelbanan från Brännaregårdsområdet i förra veckan.

Vill bara nämna att jag missade en viktig punkt, nämligen "puckelpisten".

Det vore lämpligt och tacksamt om ni ville granska den sista branten innan tunneln eftersom den är **väldigt** ojämn (gärna med cykel).

Carina

**Handläggare**

Hej Carina!

Du missade, men inte vi. Justering är beställd från tunneln och en bit upp i backen.

**Med vänlig hälsning**

Sven Olofsson  
Samhällsbyggnadsförvaltningschef  
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Olofströms kommun  
Östra Storgatan 5  
Box 302  
293 24 Olofström  
+46705344012  
[Sven.Olofsson@olofstrom.se](mailto:Sven.Olofsson@olofstrom.se)  
[www.olofstrom.se](http://www.olofstrom.se)